


# Pismeni ispit iz osnova fundiranja (7.09.2022.god.)

Odsek za HVE, PŽA i MTI

Kandidat: \_\_\_\_\_

zadatak

Stub, dimenzija poprečnog preseka  $a \times b = 1.0 / 1.0$  m, fundiran je na bušenim šipovima prečnika  $\phi 400$  mm, sa rasporedom prikazanim na skici. Opterećenje koje deluje na donjoj ivici stuba je:  $V_g = 6.75$  MN,  $H_q = \pm 0.90$  MN,  $V_q = 2.25$  MN i  $M_q = \pm 0.75$  MNm. Usled nastalih problema prilikom izvođenja šipova konstatovano je da šip pozicioniran oznakom "C3" ne učestvuje u prihvatanju i prenošenju opterećenja. Odrediti potrebnu dužinu šipa tako da temelj na šipovima može da prihvati zadato opterećenje.



Proračunsku nosivost šipa odrediti na osnovu Eurocoda-7, za projektni pristup 2.  
Podaci o tlu su:

$$\gamma_1 = 18.0 \text{ kN/m}^3, c_1 = 10 \text{ kN/m}^2, \phi_1 = 22^\circ$$

$$\gamma'_2 = 11.0 \text{ kN/m}^3, c'_2 = 0 \text{ kN/m}^2, \phi'_2 = 35^\circ.$$